

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic


MONT DAUPHIN SAINT CREPIN

AD2 LFNC ATT 01

06 FEB 14

  CABLE		ALT AD : 2963 (106 hPa) LAT : 44 42 02 N LONG : 006 35 57 E	LFNC VAR : 1°E (10)
---	---	--	-------------------------------

APP : NIL
TWR : NIL
A/A : 123.5



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
16	160	845 x 30	Revêtue Paved	Bimoteurs légers Light twin-engines	845	845	845
34	340				845	845	845

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids : NIL

MONT DAUPHIN SAINT CREPIN

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions générales d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

L'utilisation simultanée piste revêtue avions et piste non revêtue planeurs est interdite.

Procédures et consignes particulières

Prudence recommandée pour le roulage hors pistes.

Pas de roulage à l'ouest de la piste revêtue

Activités diverses

Activité intense de vol à voile du 01 Mars au 30 septembre.

Volteige (n° 6935) : Axe 160°/340° de 2000 m centré sur l'ARP 4000 ft AMSL/8200 ft AMSL.

Activité de treuillage planeurs (N° 994) à l'Ouest de la piste revêtue 16/34 ALT maximale câble : 5000 ft AMSL (non balisé). Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur A/A.

Pendant les périodes de treuillage, ne pas effectuer la reconnaissance de site à une hauteur < 5000ft AMSL

Dangers à la navigation aérienne

Présence possible de talus de neige, de hauteur importante, en bordure de piste.

Déneigement : confirmation auprès de l'exploitant.
En été brise et turbulence forte.

General AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Simultaneous use of paved RWY and glider unpaved RWY prohibited.

Procedures and special instructions

Caution advised when taxiing outside of RWY.

No taxi west of paved RWY.

Special activities

Heavy gliding activity from March 01st to September 30 th.

Aerobatics (NR 6935): Axis 160°/340° 2000 m length, centered over ARP 4000 ft AMSL/8200 ft AMSL.

Glider winching activity (NR 994) West from paved RWY 16/34 MAX cable ALT: 5000 ft AMSL (unbeaconed). Flashing light on the winch. Users information on A/A.

During winch activity, do not perform recognition flight below 5000 AMSL.

Air navigation hazards

Possible presence of snow embankments with important height in the vicinity of RWY.

Snowclearing: confirmation with AD operator.
Summer: strong breeze and turbulence.

Informations diverses / *Miscellaneous*

HIV + 1 HR / WIN + 1 HR

Les informations de source **non DGAC** de cette rubrique sont communiquées sous toute réserve.

Non DGAC information in this document is communicated with all reserve.

- 1- **Situation / Location** : 4 km NNW Mont-Dauphin (05 - Hautes Alpes).
- 2- **ATS** : NIL.
- 3- **VFR de nuit / Night VFR** : non agréé / not approved.
- 4- **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Centre européen de vol en montagne CEVM.
Aérodrome, 05600 SAINT CREPIN .
TEL : 04 92 45 02 95 - FAX : 04 92 45 11 41.
- 5- **AVA** : Délégation territoriale / *Territorial representative* : Provence (voir / see GEN).
- 6- **BRIA** : MARSEILLE (voir / see GEN).
- 7- **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement PLN VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / see GEN 12.
- 8- **MET** : VFR : voir / see GEN VAC ; IFR : voir / see AIP GEN 3.5 ; Station : NIL.
- 9- **Douanes, Police / Customs, Police** : Douanes : NIL - Gendarmerie (Guillestre) TEL : 04 92 45 00 08.
- 10- **AVT** : Carburant / *Fuel* : 100 LL. Lubrifiant / *Lubricant* : NIL.
Vérifier possibilité avitaillement auprès de l'exploitant.
Check refuelling possibilities with AD operator.
- 11- **SSLIA** : niveau 1 / level 1.
- 12- **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.
- 13- **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14- **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15- **ACB** : des Quatre Vallées TEL : 04 92 45 02 95 (avion / airplane).
Guil et Durance TEL : 04 92 45 02 95 - FAX : 04 92 45 11 41 (planeur / glider).